

سلام نصيبي

السؤال الأول : ١٠ درجات

درجاته

يحمل الشكل دائرة تحكم بالسوى في إبعاد ٧-٤٥٢ (محفظات الهرة الموماسير)

ذكر اربع اقطار كل قطار درجاته ٨ = ٢ × ٤ درجات

السؤال الثاني : ٨ درجات

التوصيات المقترحة لراكم المحفظات الهندسي :

يحدد سبع توصيات لكل توصية درجة .

السؤال الثالث : ١٥ درجات

حساب لعن المقدم من كل الصفحة عند درجات

$$W = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta u^2}{\alpha} + g \Delta z + E_f$$

$\downarrow$ درجات ٨ $\downarrow$ درجة ١

$$E_f = 4 f \frac{u^2}{2} \frac{\sum L_{eq}}{d}$$

درجات ٣ درجات ٣ درجات ٣

حساب الاستطاعة النظرية والفعليه

حساب الخسائر درجاته

السؤال الرابع : ١٠ درجات

عمولة لسحب الصافي للولبية :

التعريف درجاته كتابة لمعادلة $NPSH = h_s - h_{vp}$ درجاته

$$h_{vp} = \frac{p_{vp}}{\rho g} \quad \text{درجة} \quad h_s = \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{\alpha g} + z + h_f$$

درجاته درجاته

بالعرفين ينتج $h_f > z$ درجاته

توضيح لمعادلة لاسي درجاته

سلام نصيبي

السؤال الأول: ١٠ درجات

درجات

يتمثل الشكل دائرة تحكم بالسوى في لواء ٧-٤٥٢ (محفظ ان هبة (المواسير)
ذكر اربع اقطار كل قطار درجات ٨ = ٤ × ٤ درجات

السؤال الثاني: ٨ درجات

التوصيات المقترحة لرفع المحطة الهندسي:
يجب سبغ توصيات لكل توصية درجة

السؤال الثالث: ١٥ درجات

حساب بعد المقدم من قبل لمضخة ع- درجات

$$W = \frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta u^2}{\alpha} + g \Delta z + E_f$$

↓ درجات ↓ درجات

$$E_f = 4 f \frac{u^2}{2} \frac{\sum L_{eq}}{d}$$

درجات درجات درجات

حساب الاستطاعة النظرية والفعليه
حساب الخسائر درجات

السؤال الرابع: ١٠ درجات

محولة لسبب الصانعة الجولية:

الترغيف درجات كتابة لمعادلة $NPSH = h_s - h_{vp}$ درجات

$$h_{vp} = \frac{p_{vp}}{\rho g}$$

$$h_s = \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{\alpha g} + z + h_f$$

درجات درجات

بالترغيف ينتج $h_f > z$ درجات
توضيح لمعادلة لسان درجات