

جامعة عمان
كلية الهندسة الميكانيكية والبيرونية
قسم الهندسة الميكانيكية - سنة خامسة

معلم تصحيح دفتر تصميم المصانع - ١ -

السؤال الأول : ٣٨ د.م.

- وصف مختصر للموتور ح. ب. سبنة التوربين وتركيبه، رقم ٩ ١٠ د.م. ١٠
- رسم المخطط الهندسي للموتور ٧ د.م. ١٠
- ح. ب. نظر سبب الخسفة P-1101A/B ٧ د.م. ١٠
- معلومات عن الفاعل R-1101A وكيفية التحكم به، حرارة ومحدد المادة، الإشارة له ٧ د.م. ١٠
- معلومات عن الفاعل الطوري V-1102 ٧ د.م. ١٠

السؤال الثاني : ١٢ د.م.

الدراسة التحليلية على المخطط

هناك أربع دراسات تحليلية ٣ x ٤

السؤال الثالث : ١٠ د.م.

تأثير تيار من البزرة والبريد على عند دمجها في نظام محدد

السؤال الرابع : ١٠ د.م.

خطوات PAR ٢ د.م. ١٠

ح. ب. م. خاص انتقال الحرارة عند دمج 3.5 ٤ د.م. ١٠

د. محمد الخلف

الثالث عشر
د. عبد العزيز عماره
للتق